

## MINNISBLAÐ

### SKJALALYKILL

5579-003-MIN-003-V01

### VERKHEITI

**Samantekt vegna aðgerða sem fara þarf í vegna ofanvatns í lóðum neðan garða undir Gleiðarhjalla og skemmda vegna sprenginga í garðstæði garðs undir Kubba**

### DAGS.

07.06.2019

### VERKKAUPI

Ísafjarðarbær  
Ofanflóðasjóður

### SENDANDI

Jón Skúli Indriðason

### DREIFING

Hafsteinn Pálsson (Ofanflóðasjóður)  
Sigurður Hlökkvesson (FSR)  
Brynjar Þór Jónasson (Ísafjarðarbæ)

### MÁLEFNI

Samantekt aðgerða sem þarf að fara í

## Inngangur

Vísað er í minnisblað 5579-003-MIN-002-V01 sem fjallaði um ofanvatn og bleytu í lóðum og möguleg tengsl við gerð varnargarða. Einnig var þar fjallað um skemmdir á gólfum í fjölbýlishúsi vegna sprenginga við gerð varnargarðs undir Kubba. Hér er tekið saman hvort að rekja megi vandamál eða aukningu þeirra til framkvæmdanna og ef já þá til hvaða aðgerða þarf að grípa.

## Samantekt

Hér fyrir neðan er tafla þar sem niðurstöður fyrra minnisblaðs eru teknar saman. Aðgerðum er nánar lýst í fyrra minnisblaði.

Staður	Má rekja tjón til gerð varnargarða	Aðgerðir	Kostnaður
Hjallavegur 15-17	Nei	Engar	Enginn
Hlíðarvegur 37-43	Nei	Engar	Enginn
Miðtún 41-45	Já- mögulega	Grafa táskurð neðan við vesturenda garðs 4 ofan Seljalandsvegar. Grafa prufuholu ofan Seljalandsvegar.	2,5Mkr
Urðarvegur 54-62	Nei	Engar	Enginn
Stótholt 7	Já- mögulega	Koma til móts við húseigendur með því að greiða ákveðna upphæð til viðgerða á tjóni án þess að viðurkenna bótaábyrgð.	0,25Mkr