

Minnisblað

Til: Bæjarráðs
Frá: Hlyni Kristinssyni, forstöðumanni skíðasvæðis
Dags. 11. desember 2020
Mnr. 2020030035



ÍSAFJARÐARBÆR

Sviðsstjóri skóla- og tómstundasviðs ásamt forstöðumanni skíðasvæðis leggja fram leiðir vegna bilunar í snjótroðara.

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar varð fyrir því óláni að Pisten Bully 600 2008, eldri snjótroðari varð fyrir bilun í mótör. Mótör er fastur auk þess sem höfuðlega brotnaði þannig að taka þarf mótör upp. Nokkrar leiðir eru í boði til að bregðast við þessu:

1. Nýr mótör frá Pisten Bully verð ca. 10.000.000 kr.
2. Long block pöntuð frá Öskju sem er með umboð fyrir Benz mótör og þarf þá ákveðna vinnu að færa á milli íhluti. En þá fengjum við nýja long block í ábyrð.
Verð 5.800.000 kr.
3. Notuð, uppgerð vél pöntuð erlendis með íslenskt fyrirtæki sem millilið. Hún er ekki með sama endanúmeri þannig það þyrfti að færa ákveðna hluti af eldri vél á milli.
Verð 3.000.000 kr.
4. Notuð vél pöntuð erlendis með íslenskt fyrirtæki sem millilið en hún er ekki með sama endanúmeri þannig það þyrfti að færa ákveðna hluti af eldri vél á milli. Ástand óþekkt.
Verð 2.000.000 kr.

Ef valdar eru leið 2, 3 eða 4 bætast alltaf við 1.000.000 kr. í vinnu við samsetningu. En með leið 1 er það 200.000 kr. fyrir vinnu við að koma þessu saman.

Eftirfarandi forsendur spila inn í ákvörðunartöku:

Ef ekki á að endurnýja troðara innan næstu 10 ára er leið 1 best.

Ef endurnýja á troðara eftir 2 ár þá er leið 2 best, þar er Longblock ný frá framleiðanda, það má skoða ef troðari er endurnýjaður árið 2021 þá er ekkert að því að koma honum í gagn með notaðri longblock leið 3-4.

Snjótroðari er komin á tíma í viðhaldi og til þess að hann sé áreiðanlegur þarf að lagfæra hann núna fyrir um 20.000.000 kr. (vél, rötör, dælur, belti).

HK