

Ísafjarðarbær

bt. Axels Rodriguez Överby  
Stjórnsýsluhúsinu  
Hafnarstræti 1  
400 Ísafirði  
[axelov@isafjordur.is](mailto:axelov@isafjordur.is)

Dags. 01.03.2018  
Tilv. 5618-0-0005  
Mál 2016-149  
0.5

Með erindi dags. 20. febrúar sl. óskaði Ísafjarðarbær eftir frekari umsögn Veðurstofu Íslands um tillögu að deiliskipulagi vegna frístundabyggðar F25 undir Sandafelli við Dýrafjörð.

Umsögn Veðurstofunnar er samhljóða umsögn hennar um sama mál að beiðni Pálmars Kristmundssonar arkitekts, dags. 8. janúar sl., og er sem hér segir:

Lóð nr. 1 er undir fjallsöxlinni þar sem hún er í um 200 m y.s. Upptakahalli snjóflóða er á þónokkuð stóru svæði ofan við kletta. Hlíðin snýr mótt norðri og ekki er gert ráð fyrir að snjósöfnun þarna sé mikil að jafnaði. Grjótdreif er í hlíðinni og gæti verið nokkuð reglulegt hrun úr öxlinni á þessum stað. Sjónarhorn frá lóðinni upp í öxlina er rúmlega 25°. Það er talið að lóðin standist viðmið um ásættanlega áhættu í frístundahúsum. Þó er mælst til þess að frekar sé byggt á neðri hluta lóðarinnar til að forðast hugsanlegt grjóthrun.

Lóð nr. 2 er undir fjallsöxlinni sem er í um 150 m y.s. ofan við lóðina. Upptakahalli snjóflóða er í klettum ofan lóðarinnar. Staksteinar eru í og neðan við hlíðina. Sjónarhorn frá lóðinni upp í kletta er rúmlega 20°. Það er talið að lóðin standist viðmið um ásættanlega áhættu í frístundahúsum.

Lóðir nr. 3-5 eru ágætlega staðsettar undir fjallsegginni og er talið að þær standist viðmið um ásættanlega áhættu í frístundahúsum.

Virðingarfyllst,



Árni Snorrason  
forstjóri VÍ